



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Resolução dos problemas de acumulação de água nas passagens de peões e de piso escorregadio no Edifício do Lago

Ao Ka Fai

1/9/2020

Devido ao terreno relativamente elevado onde se encontra situado, o Edifício do Lago tem uma grande parte das suas passagens para peões desenhada com um determinado declive. Em algumas secções dessas passagens, o material com que foram construídas é susceptível de provocar quedas aos habitantes da zona e de acumular água. Espero que os departamentos competentes atribuam importância a estas situações e procedam à sua resolução.

De acordo com relatos dos residentes daquela zona, no passado, e mais concretamente quanto à passagem para veículos de bombeiros em frente do Bloco V do Edifício do Lago, devido à sua falta de resistência ao deslizamento em períodos de chuva, esta passagem já provocou vários incidentes de queda de peões, alguns até, mais graves, com necessidade de deslocação de ambulância para o hospital, sendo este um lugar de bastante perigo. Após várias queixas apresentadas pelos habitantes e intervenções por parte do Governo, a passagem finalmente foi otimizada com um novo pavimento em betão. No entanto, em vasta área do Edifício, ainda existem várias zonas de declive em que, apesar da aplicação de ladrilhos antiderrapantes, o piso é escorregadio, o que constitui um risco para a segurança dos moradores, sobretudo os mais idosos. Entre aquelas, a passagem de peões em frente do Bloco III e a intersecção entre o segundo piso do Edifício do Lago e a ponte pedonal, com o seu declive, não apresentam grandes problemas nos dias secos. Porém, quando há chuva, tornam-se muito escorregadias. Para além disso, no caso da referida zona de intersecção, apesar da existência de um sistema de drenagem de água pluvial, as suas saídas de água, muito por culpa da localização inadequada, são constantemente entupidas por folhas, criando um pequeno “tanque de água” em períodos de chuva ou tufão.

Nesse sentido, apresento as seguintes propostas:

1. Proponho inspecções às situações de piso escorregadio, acima referidas, pelos departamentos competentes, solucionando a situação com a alteração do material dos



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

ladrilhos, a fim de reduzir eventuais incidentes de queda dos habitantes e de assegurar a segurança e qualidade das condições de mobilidade dos mesmos.

2. Em relação à zona de intersecção entre o segundo piso do Edifício do Lago e a ponte pedonal, devem ser reforçados os trabalhos de limpeza de resíduos nas saídas de água, para garantir o funcionamento normal do sistema de drenagem. Numa perspectiva de longo prazo, um planeamento mais adequado do sistema de drenagem de água pluvial deve ser elaborado, de modo a resolver definitivamente os problemas de acumulação de água.