



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Chamada de atenção para o problema da infiltração na rodovia e a optimização das paragens de autocarro**

**Ao Ka Fai**

**3/8/2021**

De acordo com os relatos de residentes, no acesso à Ponte de Sai Van, na Taipa, em ambos os sentidos, foi identificada uma situação de infiltração na rodovia que não só deixa o pavimento escorregadio, o que dificulta a condução em geral, como também propicia a ocorrência de acidentes rodoviários, devido à redução abrupta da velocidade de circulação dos veículos, aquando da sua passagem neste troço. Caso esta situação não seja rectificadade atempadamente, as faixas de circulação poderão ficar cobertas de musgo, tornando a condução ainda mais perigosa. Além do problema do pavimento escorregadio, foi identificada ainda a origem da infiltração, durante a acção de vistoria, que se trata de um local na via de trânsito exclusiva para motociclos muito próximo de um poste de iluminação. Face a possíveis perigos de fuga de electricidade, provocados pela potencial infiltração no próprio poste de iluminação, apelo à atenção e intervenção das autoridades competentes.

Além disso, a paragem de autocarro Jockey Club (T327), na Estrada Governador Albano de Oliveira, é um ponto de passagem com elevada frequência de utilização que serve 11 carreiras. Porém, as condições existentes na paragem são muito básicas, pelo que proponho uma optimização. A paragem em questão situa-se no passeio entre a Estrada Governador Albano de Oliveira e o Jockey Club, que, por sua vez, é bastante comprido e não é protegido do sol, na sua grande parte, com a sombra de algum edifício alto ou equipamento de cobertura. Tendo em conta a existência de poucas coberturas protectoras da chuva nesta paragem, em caso de excesso de passageiros à espera, estes serão obrigados a sofrer com o sol e a chuva, pelo facto de as coberturas não terem capacidade de protecção suficiente.

Com base nisso, proponho o seguinte:

1. Realização de inspecções ao ponto de infiltração do acesso à Ponte de Sai Van e intervenção e rectificação céleres do mesmo.



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

2. Instalação de mais coberturas e bancos, em função das condições reais, na paragem de autocarro Jockey Club T327, de modo a melhorar as suas condições.