Porto Interior sofre graves inundações e espera-se que as autoridades estejam bem preparadas contra as inundações

Lei Chong In

3/6/2020

Macau já entrou na época das chuvas e o Porto Interior já foi anteriormente inundado durante chuvas intensas. Muitos bueiros na área do Porto Interior não foram capazes de drenar a água da chuva por estarem entupidos. Espera-se que as autoridades possam agilizar os trabalhos de dessalinização de esgotos na área do Porto Interior e fortalecer a capacidade de drenagem de águas pluviais da rede de drenagem na área do Porto Interior para aliviar inundações na época de chuvas intensas.

Em relação à obra de construção de "box-culvert" da estação elevatória de águas pluviais do norte do Porto Interior que está em curso, algumas estradas têm poços profundos escavados no chão, com circunferências consideráveis. Apesar de instalados com estruturas de reforço, esses poços podem não suportar as fortes pressões da água de inundações e constituir uma ameaça à segurança da população. Espera-se que as autoridades possam enviar regularmente pessoal técnico para supervisionar a sua construção e avaliar se as estruturas de reforço e os equipamentos de aviso instalados precisam de optimização, além de acelerarem o progresso das obras para que sejam concluídas o mais rapidamente possível. Além disso, os cidadãos propuseram às autoridades criar um Plano Director adequado para as instalações urbanas da orla marítima do Porto Interior. As autoridades devem ouvir mais opiniões dos residentes dos diferentes bairros, integrar as diferentes soluções para combater as inundações no Porto Interior propostas por especialistas e acelerar e fortalecer estudos relevantes para permitir que o planeamento do controlo de inundações do Porto Interior tenha em conta as zonas antigas de Macau, para se obter uma prevenção e controlo geral eficaz de inundações.

No passado, sempre que ocorria uma inundação grave, a zona do Porto Interior sofria interrupções no fornecimento de água e de energia, afectando a subsistência dos moradores dessa zona da cidade. Como houve casos de quadros eléctricos danificados por enchentes na área do Porto Interior que causaram incêndios, a área do Porto Interior, afectada por enchentes,

representa uma ameaça à vida dos seus moradores. Espero que as autoridades reforcem a inspecção e a manutenção das instalações públicas de abastecimento de água e energia em locais críticos de inundações no Porto Interior, pois fornecem água e energia à área do Porto Interior, bem como intensifiquem as acções de divulgação entre os residentes do Porto Interior para aumentar a consciencialização sobre a manutenção dos seus edifícios, instalações de abastecimento de água e energia, de modo a garantir que as inundações não prejudiquem o fornecimento de água e energia nem a segurança pública na zona do Porto Interior.