中區社區服務諮詢委員會平常會議
議程前發言
楊駿
2024 年 8 月 7 日

市政建議兩則

一、優化媽閣輕軌站西側的綠化帶

近日有居民反映，位於西灣湖景大馬路的媽閣輕軌站綠化帶燈柱數量過多，而綠化帶燈柱的燈光與車道燈柱燈光呈黃白分明，對於由河邊新街向西灣大橋方向行經的駕駛者眼睛產生不適，建議相關部門可以重新審視上述綠化帶的燈柱數量是否有條件減少，並調整色差與車道燈柱一致。

二、改善媽閣輕軌車道臨近西灣橋口的上蓋結構

有市民反映，位於媽閣輕軌車道臨近西灣橋口位置的上蓋結構阻擋駕駛者視線，以及表示該位置與沒有足夠的安全距離去進行選擇車道，而上述位置並沒有標示標語提醒慢駛及將選擇車道，近月上述位置也發生過變道的交通意外，因此，本人建議相關部門對於上述位置先採取樹立標示標語進行提醒駕駛者，同步研究適度縮短媽閣輕軌車道臨近西灣橋口的露天空間，以增加車道轉向視野。

附圖：



圖一、二、三：位於西灣湖景大馬路的媽閣輕軌站，綠化帶的燈柱數量及燈光情況（市民提供）

圖四、五：位於媽閣輕軌車道臨近西灣橋口位置的上蓋結構，阻擋駕駛者視線（市民提供）