



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sugestões de optimização de instalações das zonas de lazer, optimização da qualidade dos materiais utilizados e sua manutenção

Wong Sio San

2/9/2021

Recentemente, os residentes da Zona Norte informaram-me que o terreno da Zona de Lazer da Rua de Lei Pou Ch'ôn, localizada no cruzamento da Avenida do General Castelo Branco com a Rua de Lei Pou Ch'ôn, acumulou grandes manchas de água após várias chuvas fortes. As poças de água, durante muito tempo sem escoamento, encontram-se principalmente em áreas de equipamentos de ginástica e baloiços para crianças, o que prejudica seriamente os utentes da Zona de Lazer e representa um risco para a segurança e higiene públicas.

Eu fico feliz por ver as autoridades a melhorar diversas zonas de lazer e instalações de lazer nos últimos anos, mas ainda não há planos para otimizar as zonas de lazer da Zona Norte, o que é especialmente necessário no bairro de Toi San, onde as suas instalações de lazer têm uma elevada taxa de utilização, o que lhes causa grande desgaste e danos. Como não existem muitas instalações de lazer na Zona Norte, é urgente pensar na maneira de evitar a acumulação de água nos seus terrenos, por meio do aprimoramento dos materiais utilizados na pavimentação, e no combate às más condições de higiene nos seus arredores, uma vez que essas instalações de lazer são populares entre as crianças e idosos que as frequentam diariamente em horários diferentes. Por isso, sugere-se que:

1. Efectuar um planeamento efectivo de optimização das zonas de lazer e das instalações de lazer da Zona Norte, de forma a proporcionar aos seus moradores espaços seguros, convenientes e agradáveis para as suas actividades recreativas. Para além das considerações de segurança, a drenagem pluvial eficaz nas zonas de lazer e nas instalações de lazer é também importante para evitar que a água da chuva se acumule durante muito tempo nos seus terrenos, o que colocaria em risco as condições de higiene das redondezas, com a reprodução de mosquitos. Deve-se usar materiais para uma pavimentação mais porosa, para evitar poças de água e otimizar



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

a obra de desentupimento de rede de drenagem pluvial para solucionar problemas causados por poças de água no longo prazo;

2. As autoridades devem realizar a arborização e jardinagem adequadas e uma boa gestão da higiene ambiental na Zona Norte para evitar que os seus residentes sejam expostos a riscos de higiene e segurança durante a utilização das zonas de lazer e instalações de lazer na Zona Norte. Além disso, há que substituir e tratar, o mais rápido possível, das instalações danificadas e envelhecidas, e fortalecer a supervisão e gestão dos empreiteiros responsáveis pela execução das obras;
3. Planear os rácios de utilização das zonas de lazer da Zona Norte por meio da análise de dados relativos às necessidades da população da Zona Norte, de modo a fazer um planeamento efectivo, com a devida antecedência, para melhor atender às necessidades dos moradores da Zona Norte.