



## 中區社區服務諮詢委員會平常會議

### 議程前發言

楊駿

2025年8月6日

#### 麗都行人天橋扶手電梯問題之建議

近日有市民反映，麗都行人天橋戶外電梯存在設計及維護問題，其中遮擋結構未能有效阻擋雨水，特別是在暴雨天氣時，大量雨水會飄落至扶手電梯內部，頂部遮雨棚老化，鏽蝕部位造成漏水問題。另外由於雨水飄入及漏水，導致金屬踏階面變得異常濕滑，有時引發起行人滑倒事故。此外，也有維修人員反映，機件因長期受潮生鏽損壞，導致故障頻繁，維護頻率遠高於正常水平，經常出現長期停運的狀況，嚴重影響市民的日常生活。基於上述之情況，有以下之改善建議：

1. 考慮到現時正值雨季，建議加強檢視電梯頂部遮雨棚是否存在老化及漏水問題，並及時進行修復，減少雨水滴落至扶手電梯。
2. 對於整個行人天橋，建議相關部門進行科學分析，從設計層面根本上改善問題，通過系統性的工程改造，提升設施耐用性，其中可聘請專業人員研究能否在現時金屬踏階表面塗抹防滑塗層，提升公共設施的安全性。
3. 因應雨季進行日常的檢查維修，針對生鏽機件進行除鏽及潤滑保養，並設置醒目警示標語提醒行人小心濕滑，確保基本運作安全，以便市民出行。

附圖：

