



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Preocupação com instalações e equipamentos de tráfego rodoviário na Taipa

Cheong Iok Man

3/3/2020

Para separar e desviar o fluxo de veículos e pessoas são usadas barreiras de plástico cheias de água, que podem ser facilmente transportadas, movidas e montadas. São frequentemente utilizadas em obras viárias e na criação de desvios temporários. Recentemente, alguns moradores notaram que as autoridades estabeleceram uma fileira de barreiras cheias de água no meio da via que vai da Estrada de Pac On até ao Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, com o intuito de separar os autocarros das operadoras de jogo dos outros veículos. Alguns moradores relatam que, como não há placas indicativas nessa estrada, muitos motoristas que se dirigem para o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa entram com os seus veículos por engano na pista da esquerda e vão parar ao parque de estacionamento dos autocarros dos casinos. As barreiras de água podem ser usadas como uma medida de emergência para separar o tráfego de veículos, mas se usadas para desviar o tráfego de forma permanente, as pessoas inevitavelmente porão em dúvida a capacidade das autoridades para planear a longo prazo e lidar com problemas de tráfego rodoviário.

Algumas obras de construção na Taipa estão próximas de áreas residenciais, tal como a obra de construção da travessia pedonal ao longo da Avenida de Guimarães, na Taipa, com edifícios residenciais de ambos os lados. As autoridades usam muitas barreiras cheias de água para delimitar este local de construção. Porém, como são enchidas com água para funcionarem, se a sua superfície estiver danificada ou o orifício de enchimento de água não tiver tampa, podem tornar-se locais de reprodução de mosquitos. Alguns moradores notaram que algumas barreiras cheias de água não têm uma tampa adequada e, como a construção ainda vai levar centenas de dias, estão preocupados com o facto de essas barreiras cheias de água se poderem tornar criadouros de mosquitos na estação das chuvas. Espera-se que as autoridades



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

competentes realizem a manutenção regular dessas barreiras cheias de água.

Outros moradores relataram que as barreiras cheias de água colocadas ao longo da orla da Rua Marginal da Concórdia foram removidas por alguém e por isso preocupam-se que possam ocorrer acidentes de viação (nesta secção) devido à falta de luz e fraca visibilidade à noite. Instamos as autoridades a fazer o acompanhamento desta situação o mais rápido possível, a fim de garantir a segurança rodoviária naquele local.