



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Manutenção do pavimento do Circuito da Colina da Guia desgastado, para garantir a segurança

Leong Chon Kit

05/07/2023

Recentemente, alguns moradores relataram que certas partes do pavimento do Circuito da Colina da Guia estão gastas e desniveladas, colocando em risco a segurança dos moradores que o utilizam para exercícios de corrida.

Os arredores da Colina da Guia são locais ideais para os residentes praticarem exercício físico e actividades de lazer. Durante a semana, é ali que alunos têm as suas aulas de educação física, enquanto turistas passeiam. Devido à taxa elevada de utilização, o pavimento do Circuito da Colina da Guia está sujeito a grande desgaste. Existem rachaduras em algumas partes do pavimento, fazendo com que estas fiquem desniveladas, o que causa riscos à segurança. Recentemente, vi que muitos cidadãos tropeçaram em partes inclinadas, caíram e magoaram-se. Muitos residentes, quando lá vão correr, evitam cuidadosamente pisar nas partes desniveladas, para não saírem magoados. No entanto, devido à fraca iluminação nocturna é difícil identificar claramente as partes defeituosas do pavimento do Circuito da Colina da Guia e, por isso, há um maior risco de tropeçar nas tais partes desniveladas e contrair lesões. Assim, espera-se que as autoridades procedam à reparação do pavimento do Circuito da Colina da Guia o mais rapidamente possível e, se as condições o permitirem, utilizem materiais absorventes das vibrações, a fim de tornar o local mais confortável e proporcionar um ambiente mais seguro e agradável para as actividades desportivas e de lazer dos residentes.

Além disso, a abertura aos utentes do Sistema Pedonal Circundante da Guia tem sido amplamente apreciada pelo público, ao passo que o funcionamento do Túnel Pedonal da Colina da Guia facilita as deslocações dos cidadãos entre a Zona de Aterros do Porto Exterior (ZAPE) e a Avenida de Horta e Costa. No entanto, recentemente, alguns moradores relataram que não estão familiarizados com a nova rede viária envolvente da Colina da Guia, e pensaram (erroneamente) que os passeios para peões ao lado do



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Ministério Público também poderiam levar ao Túnel Pedonal da Colina da Guia. Eventualmente, alguns deles perceberam que o Túnel Rodoviário da Colina da Guia não dá acesso ao Túnel Pedonal da Colina da Guia, mas só depois de lá chegarem! Por isso, para chegar ao Túnel Pedonal da Colina da Guia, tiveram de fazer um desvio através da passagem superior para peões junto do Arco Oriente, o que lhes causou transtornos. Assim, sugere-se a instalação, em locais apropriados, de placas indicativas.