



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Sugestões sobre a manutenção e reparação do pavimento de pedras de granito da Rua de D. Belchior Carneiro**

**Chan Ngoi Chon**

**3/2/2021**

Toda a Rua de D. Belchior Carneiro está pavimentada com pedras de granito, o que é suposto criar uma imagem urbana característica nos monumentos adjacentes do Património Mundial de Macau, como as Ruínas de São Paulo e a Fortaleza do Monte. No entanto, este pavimento com pedras de granito é desnivelado e irregular, apresentando grandes lacunas entre as pedras, tendo algumas delas se soltado, e havendo buracos no pavimento (veja a imagem abaixo), o que pode facilmente causar acidentes de viação, sendo especialmente perigoso para os motociclistas. Além disso, a paragem de autocarros dessa carreira foi recentemente transferida para a Paragem Provisória da Rua de D. Belchior Carneiro. Os autocarros dessa carreira são de pequeno e médio porte, e muitos passageiros descem na paragem terminal do “Jardim Camões”. Como o peso total dos autocarros com passageiros é grande, é possível que isso venha a agravar ainda mais os estragos no pavimento com pedras de granito da Rua de D. Belchior Carneiro e piorar cada vez mais o estado do pavimento.

Como a Rua de D. Belchior Carneiro está próxima de pontos de atracção turística famosos de Macau, antes da pandemia havia um grande movimento de autocarros de turismo na Rua de D. Belchior Carneiro. Ora, quando os autocarros de turismo operam em tal piso acidentado e irregular, podem facilmente causar acidentes, prejudicando a segurança dos turistas e afectando a vida dos moradores das proximidades. Após apreciar as vistas, os turistas irão caminhar da Rua de D. Belchior Carneiro à Calçada da Igreja de S. Lázaro, Rua do Volong, Estrada do Cemitério e, finalmente, chegar à área de tomada e largada de passageiros na zona de estacionamento subterrâneo da Praça do Tap Seac, onde voltam a entrar nos autocarros de turismo. Os danos no pavimento da Rua de D. Belchior Carneiro também podem dar aos turistas uma má impressão da paisagem urbana de Macau.

Em resumo, sugere-se que as autoridades competentes aproveitem a actual redução do número de turistas em Macau e o trânsito menos intenso, para proceder à manutenção e reparação o pavimento da Rua de D. Belchior Carneiro, o mais rápido possível, preenchendo os desníveis e buracos, para salvaguardar a segurança dos utentes da via, reduzir a ocorrência de acidentes de viação e proporcionar aos turistas uma experiência turística mais positiva em Macau.