



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Solicita-se ao Governo que melhore as instalações da Antiga Fábrica de Panchões**

**Iec Long**

**Liu Fengming**

**3/1/2023**

A Antiga Fábrica de Panchões Iec Long, com uma história de cerca de 100 anos, é a única ruína da indústria de panchões em Macau que se conservou até ao presente, e único testemunho da prosperidade dessa indústria tradicional de Macau. O Instituto Cultural realizou o plano de revitalização, sob o princípio de preservar os edifícios históricos e o próprio ambiente ecológico do local. Após a primeira fase de restauro e reabilitação, foram oficialmente abertos no dia 23 de Dezembro de 2022 o Passadiço da Antiga Fábrica de Panchões Iec Long, a Exposição da História da Indústria dos Panchões de Macau e a loja de lembranças culturais e criativas.

Desde a sua abertura, a Antiga Fábrica de Panchões Iec Long tem atraído muitos residentes, que visitam o local e aí tiram fotografias. O passadiço, com um percurso de cerca de 400 metros, passa pela sala de colagem de rastilhos, pelo canal de água, pelo reservatório, pela oficina de compressão e selagem de panchões, pelo armazém de materiais e por outros espaços da Fábrica, permitindo aos residentes sentirem a prosperidade da indústria de panchões durante aquela época enquanto percorrem o passadiço.

Sabe-se que, na próxima fase, serão abertas instalações de aventura e recreação para pais e filhos. Acredita-se que as instalações poderão atrair a visita de mais residentes e turistas à Fábrica. No entanto, existem ainda alguns problemas por resolver:

1. Actualmente, as duas entradas da Antiga Fábrica de Panchões Iec Long estão relativamente escondidas. A entrada principal fica perto do mercado da Rua do Cunha, mas a sinalização da entrada está obstruída pelo Auto-Silo de Chun Su Mei, e na outra entrada não existe uma sinalização clara a indicar a localização da Fábrica. Sugere-se, por isso, que sejam instaladas placas de indicação e sinalização junto dessas entradas.

2. Todo o passadiço não está equipado com instalações de iluminação. Quando escurece, os visitantes só podem depender das luzes fracas emitidas por câmaras de videovigilância, pelo que existem certos riscos de segurança tanto de manhã como à noite. Nesse sentido, sugere-se que sejam montadas instalações de iluminação ou ajustados os horários de entrada dos visitantes, com base nas



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

estações do ano, para garantir a segurança dos residentes e turistas.

3. Existe uma grande quantidade de mosquitos e de outros insectos a voar por cima do canal de água e do reservatório da Fábrica, e é possível que a situação piore no Verão. Por isso, sugere-se que seja assegurado o trabalho relativo à eliminação dos mosquitos.