



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Melhorias na manutenção de auto-silos

ANTÓNIO ROSSANO DE JESUS MONTEIRO (梁安到)

5/6/2024

Considerando alguma falta de atenção e de manutenção em alguns auto-silos em Macau e dadas as imprevisões atmosféricas em Macau nas épocas de chuva, sugere-se o seguinte:

Alguns acessos aos parques de estacionamento, como é o exemplo do auto-silo da Rua de Malaca, encontra-se muitas vezes baldes colocados no meio das escadas para evitar pisos escorregadios no seu acesso;

Sugere-se haver uma melhor fiscalização nas condições de acesso, evitando acidentes desnecessários pelo público em geral, neste caso, nas escadas de acesso ao parque;

Para além de despertar uma possível má manutenção no acesso do estacionamento, pode escorregar por quem passa nas escadas, dando igualmente uma desagradável imagem com baldes no meio das escadas;

Sugere-se que se possa igualmente equacionar melhores condições de ventilação neste acesso, provocando uma sensação de muito calor para quem passa aí, incluindo o próprio elevador.

Anexo- fotografias

