



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Atenção às instalações de iluminação na zona de Toi San

Kun Lai Ian

2/2/2023

A Zona Norte sempre foi a área com maior concentração populacional em Macau. Segundo dados disponíveis, apesar de registar uma queda de habitantes em comparação com o passado, Toi San ainda continua a ser a zona com maior densidade populacional e maior proporção de idosos. Além disso, localiza-se próxima do Posto Fronteiriço Qingmao e do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. Enquanto acesso importante aos postos fronteiriços do Interior da China, para além de se melhorar as instalações de apoio circundantes, é ainda urgente reforçar a segurança desta zona. Ademais, existem na zona pelo menos quatro escolas primárias e secundárias e um jardim-de-infância, bem como complexos de habitações sociais, o que faz desta zona um ponto de passagem da viagem diária de muitos grupos vulneráveis. Por conseguinte, é necessário dar mais atenção à segurança da zona e reduzir factores de risco.

As travessas entre os complexos de edifícios são muitas vezes locais negligenciados. Vejamos, a título de exemplo, as ruas entre os complexos de edifícios na Rua Dois e na Rua Três da Cidade Nova de Toi San. Estas têm um ambiente muito aquém do esperado, uma vez que não há muitos estabelecimentos comerciais nas ruas interiores. Em particular, a luz é insuficiente dentro dos complexos de edifícios e há falta de instalações de sistema de iluminação, pelo que existem riscos de segurança. Pelo que observei no local, foram acrescentadas lâmpadas em alguns pontos, mas estas ficaram danificadas e já não estão em funcionamento. No Inverno, por volta das sete horas da tarde, este espaço torna-se totalmente escuro, pelo que é impossível saber se há pessoas escondidas, conhecer a situação da rua, ou mesmo distinguir a aparência e o sexo do transeunte com quem nos cruzamos, fazendo com que este local se torne propício à prática de crimes por pessoas sem escrúpulos. Apesar de estarem sob administração dos edifícios, as ruas interiores dos complexos de edifícios são também troços de circulação diária dos residentes. Por isso, sugere-se que as autoridades competentes reforcem a comunicação com os edifícios para reunir esforços no sentido de aumentar a segurança das áreas circundantes dos edifícios, bem como acrescentar instalações de iluminação pública em prol da segurança do acesso dos residentes e dos estudantes, trabalhando em



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

conjunto para se criar uma rede de segurança da comunidade.