



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

歐嘉輝

2022年3月1日

關注氹仔東亞運圓形地下層車道滲水及巴士站優化


有居民反映，氹仔東亞運圓形地下層車道（往西灣大橋方向）牆身有水滲出車道。滲水不但使得路面濕滑，車輛在途經上述位置時，貿然減速也容易發生追尾情況，不利駕駛。由於上述滲水情況已達半年以上，牆身和部分車道已有明顯污漬和發黑；除了影響觀瞻，若情況持續未有改善，擔心形成青苔，將對行車安全帶來隱患，望相關部門關注。

另外，望德聖母灣／軍營巴士站（T364/1、T364/2），該位置巴士站有八條巴士線靠停，平日使用量大。雖然巴士站有雨蓬上蓋，但由於周邊空曠，加上沒有防風設計，雨天時候車乘客也需撐傘擋雨；晴天時遮陽效果也不佳。此外，站內有展示板只用紅色膠帶固定其邊框，但沒有告示提醒，若膠帶破損或沒固定好，容易發生意外。

綜上所述，本人有以下建議：

1. 檢視氹仔東亞運圓形地下層車道的滲水問題，盡快修補改善。
2. 望德聖母灣／軍營巴士站周邊空間充裕，建議參考黑橋／地堡街巴士站設計，這不但能強化遮陽擋雨功能，也能有助綠化，讓居民及乘客可享有更優質的候車環境。
3. 儘早處理望德聖母灣／軍營巴士站內展示板的膠帶固定問題。日後若有同類情況，可增加告示，提醒途人勿太接近，以免受傷。

附件 - 相片



2021 年牆身有水滲出車道

2021 年 6 月 27 日攝




2022 年已明顯污漬和發黑

2022 年 2 月 25 日攝



水沿著牆流出車道，不利駕駛者

2022 年 2 月 25 日攝



氹仔東亞運圓形地下層車道

（往西灣大橋方向）

2022 年 2 月 25 日攝



望德聖母灣／軍營巴士站

2022 年 2 月 14 日 攝



展示板只用紅色膠帶固定邊框

2022 年 2 月 14 日 攝



建議參考黑橋／地堡街巴士站設計

2022 年 2 月 14 日 攝