



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

北區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

傅宇安

2024年6月6日

關於清理蓮花廣場機房屋頂積水的建議

日前，本人收到青洲坊大廈的住戶反映，受近月連續降雨影響，樓下蓮花廣場的兩座風機房懷疑屋頂排水管堵塞導致嚴重積水。經實地觀察，兩座機房屋頂存在不同程度積水，其中一處水深更達約 30 多公分，從屋頂雜物及青苔等跡象判斷，該兩座機房屋頂已有頗長時間未有進行清理。現已進入夏季炎熱季節，正是蚊蟲活躍期，居民擔心該處積水必將孳生大量蚊蟲，甚至傳播其它疾病。就此，本人提出如下建議：

- 一、盡快對上述兩座機房屋頂進行徹底疏通、清理和消毒，釋除周邊住戶憂慮；
- 二、加強對本澳各區相同或類似設施之屋頂、天台的巡查，尤其留意疏通排水管，定期清理雜物，減少蚊蟲孳生隱患。

附件 – 相片



