



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos



黑沙環新街52號政府綜合服務大樓三樓

社區服務諮詢委員會

召集人戴祖義主席 台啟

來函編號
Sua referência

來函日期
Sua comunicação de

發函編號
Nossa referência

澳門郵政信箱93號
C. Postal 93 – Macau

082/CCSCZN/2020

9/6/2020

SRQ/1060/2020

29/6/2020

事由：
Assunto

跟進北區社區服務諮詢委員會反映個案之回覆

戴祖義主席 台鑒：

就 貴委員轉予本局的個案(收件編號：082/CCSCZN/2020)，有關回覆詳見附件。

此致
順頌
公祺

社區服務諮詢委員會	
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários	
收件編號：	537/CCSC/2020
Entrada nº	12
簽收：	
Recebi	16 '07' 2020

局長

梁永權



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

頁編號 -2-
Pág. n.º SRQ/1060/2020
公函編號
Of. n.º 29 / 6 / 2020
日期 :
Data

就有關委員反映的問題(收件編號: 454/CCSC/2020)，本局茲回覆如下：

感謝閣下提供的寶貴意見。關於水浸訊息的發佈，本局現時除了在網頁中顯示最新水浸數據外，亦將增加更多實時監測照片，以便公眾了解最新水浸情況。此外，本局亦計劃於年底進一步優化水浸信息的發佈方式，如透過 Telegram 或手機應用程式，向公眾推送最新水浸信息，以便市民能掌握相關地區的水浸情況，及時做好應對措施。然而，水浸的發生涉及潮水高度、降雨量、地形、管網的設計和通暢程度等多種不同因素，如水浸並非由潮水升高引起，只發生在未設有水位監測站的局部地區，本局的水浸資訊亦難以反映有關水浸情況。

除此之外，本局亦會加強相關的宣傳推廣教育，加強居民對暴雨或風暴潮所造成水浸之差異，以便採取合適的預防和應對措施。

最後，再次感謝閣下所提出的寶貴意見，如有任何疑問或建議，歡迎再次來函。

地球物理暨氣象局 覆