



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

**Chamada de atenção para os blocos rochosos soltos do talude localizado junto  
à Avenida Son On da Taipa  
Kuan Ieng Kit  
12/4/2022**

De acordo com relatos recebidos dos cidadãos no mês passado, existem alguns blocos rochosos de tamanho considerável, que se encontram soltos, no topo de um talude localizado junto à Avenida Son On (Pac On, Taipa), o que poderá colocar em perigo a circulação de peões e veículos naquela via.

Após uma visita ao local, observou-se que o talude se situa por detrás do Cemitério Municipal de Sá Kong, tendo no seu topo as referidas rochas, cuja superfície provavelmente já entrou na fase de meteorização. Embora poucos transeuntes passem pela Avenida Son On, regista-se, na zona, uma grande movimentação de veículos. Acresce ainda o facto de que os blocos rochosos soltos ficam muito próximos daquela rua. Segundo os dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro em 2019, o talude, identificado pelo número T-137, integra um maciço de rocha e solo, não dispendo de sistemas de drenagem de água nem apresentando sinais de instabilidade relacionados com blocos rochosos soltos. Durante a actual época chuvosa, a intempérie pode atingir o talude já precário, cuja eventual derrocada poderá resultar em vítimas desnecessárias.

Suspeita-se que se tenha tratado de desabamento de blocos rochosos o acidente ocorrido no dia 29 do mês passado, na Estrada de Hac Sá (Coloane), por os bombeiros aí terem encontrado nas bermas diversas pedras, provavelmente desprendidas de um talude. Felizmente, não houve feridos. Posto isto, sugere-se que os departamentos competentes reforcem as vistorias, para poderem proceder imediatamente a intervenções de prevenção em caso de detecção de taludes que apresentem riscos potenciais, de modo a salvaguardar a segurança dos cidadãos e dos seus bens.