



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

馮子建

2025 年 9 月 2 日

優化氹仔湖畔大廈巴士站與公共設施安全

氹仔湖畔大廈巴士轉乘站一直是區內居民出入的交通樞紐，為大家提供便捷的社區交通服務。隨著社區持續發展及居民對出行品質的要求提升，巴士站的設施與環境亟需與時並進，進一步優化，讓居民享有更舒適及安全的乘車體驗。

近期有居民反映，站內設施老化且維護不足，牆壁污漬明顯、油漆剝落，致使整體環境顯得凌亂（見圖一）。巴士站雖設有傳統資訊指示系統，但信息清晰度仍有待提升，尤其同一路線車輛來回程方向的站點設置距離較近，令部分市民在查找巴士路線時感到困惑，對不熟悉本區的乘客而言，更增加了出行的難度。此外，湖畔大廈平台層亦出現漏水情況，積水沿扶手電梯踏板邊緣滲入（見圖二），不僅威脅電控系統安全，亦令地面濕滑，對長者及兒童構成潛在的意外風險。為此，本人有以下三點建議：

1. 針對牆面、地面及候車區域進行分階段翻新，包括油漆修補、環境美化等，，塑造整潔舒適的乘車空間。
2. 建議增設電子顯示屏及多語言路線圖（參考圖三、四），並定期檢查及更新資訊內容，提升信息透明度與查閱便利性，助力乘客規劃行程。
3. 在下雨期間，管理公司應特別留意平台漏水情況，暫停受影響電梯並木設警示標誌；同時徹底檢查漏水位置，守護公共設施安全。




澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários


附件-相片



圖一. 站內牆壁污漬明顯、油漆剝落，令環境顯得凌亂



圖二. 湖畔大廈平台層亦出現漏水情況（左），
積水沿扶手電梯踏板邊緣滲入（右圖）



圖三. 建議參考其他交通樞紐的做法，於巴士站增設電子顯示屏，以清晰標示車輛行駛方向，協助乘客快速辨識各路線的去向，提升資訊透明度及乘車便利性。



圖四. 建議設置更清晰、易於理解的交通路線資訊圖，方便乘客迅速查閱各路線及站點位置，減少查找路線時的困惑，提升乘車體驗。