



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Os contentores de recolha de resíduos no Beco da Carpideira apresentam riscos de incêndio e de saúde pública, esperando-se que as autoridades os mudem de lugar para eliminar os riscos

Lei Chong In

14/4/2021

A Travessa dos Anjos é uma famosa rua pedonal de Macau, ladeada de lojas, carregada de história e culturalmente rica. Devido à sua fama, era visitada por muitos turistas antes da pandemia. No entanto, há vários contentores grandes de recolha de resíduos localizados no Beco da Carpideira, situado no trecho final da Travessa dos Anjos. Como o lixo dentro desses contentores não pode ser retirado imediatamente, estes emitem ocasionalmente um odor de comida estragada e muitas vezes, água residual suja verte dos contentores, o que têm um impacto negativo no saneamento e no ambiente de negócios da Travessa dos Anjos.

Alguns residentes informaram que os contentores de recolha de resíduos já chegaram a pegar fogo, e existem vários quadros eléctricos junto do local onde os contentores se localizam, além de estarem afixadas, na parede externa dos edifícios circundantes, várias unidades externas de aparelhos de ar condicionado do tipo *split*. Os residentes preocupam-se com que, se os contentores de recolha de resíduos pegarem fogo novamente, isso cause um incêndio difícil de extinguir. Além disso, os contentores de recolha de resíduos estão colocados ao longo da passagem pública dos edifícios. No caso de ocorrer um acidente, em que haja necessidade de rápida evacuação de emergência dos residentes, os contentores de recolha de resíduos podem impedir a entrada e saída dos moradores dos edifícios, constituindo isso um certo risco de segurança contra incêndios. Alguns outros residentes relataram que o Corpo de Bombeiros enviou trabalhadores em 2019 para inspeccionar o Beco da Carpideira, e que estes concluíram que os contentores de recolha de resíduos ali situados constituíam um alto risco para a segurança contra incêndios. No entanto, até hoje, o perigo permanece e nada foi feito.

Os departamentos governamentais em questão têm otimizado proactivamente as instalações de recolha de resíduos de bairros antigos, mas há urgência em lidar com os riscos de segurança na localização referida. Daí a esperança de que os departamentos governamentais em causa pensem e sintam a urgência dos residentes e mudem de lugar



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

estes contentores, o mais rápido possível. De igual forma, há que realizar estudos para definir a localização adequada, na zona da Travessa dos Anjos, para a colocação de um contentor de compressão de lixo, a fim de aumentar a capacidade de recolha e tratamento de resíduos, e melhorar o ambiente da zona e a qualidade de vida dos seus residentes.