

## **Preocupação com inundações provocadas pela chuva intensa em Macau**

**Chu Oi Lei**

**2/6/2021**

“Uma chuva intensa serve para revelar a verdade”. A primeira chuva intensa em Macau em 2021 foi um desafio para a construção do *box culvert* e da Estação Elevatória de Águas Pluviais do Norte do Porto Interior. No dia 12 de Maio, o IAM organizou um Colóquio sobre Assuntos Comunitários para falar sobre o avanço substancial na construção do *box culvert* e da Estação Elevatória de Águas Pluviais do Norte do Porto Interior. Mas uma frase dita por um elemento do IAM durante o Colóquio tornou-se realidade. Houve uma chuva intensa na noite anterior, causando inundações no bairro da Praia do Manduco, nos arruamentos envolventes da Praça de Ponte e Horta, na zona do Porto Interior, no bairro de San Kio e até mesmo nas artérias em redor da Biblioteca do Pavilhão Octogonal, que geralmente não sofrem inundações.

Embora na noite anterior a chuva tenha sido forte e durado muito tempo, a verdade é que de acordo com os registos de marés da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), naquela noite não havia maré astronómica. Além disso, antes da ocorrência das inundações, os SMG não emitiram qualquer aviso a respeito naquela noite, e por isso a população não tomou medidas preventivas com antecedência. Muitas instalações comerciais foram inundadas e o proprietário de uma loja de aparelhos eléctricos no bairro de San Kio reportou perdas consideráveis causadas pela inundação. Um grande número de motocicletas totalmente inundadas foi derrubado à beira da estrada e alguns automóveis foram arrastados pela força das águas para cima do passeio.

Foi a primeira chuva intensa em Macau neste ano de 2021, e já tinha posto à prova as infraestruturas de prevenção e escoamento de inundações em muitas outras zonas da cidade. Então, como levar a população a ter confiança nessas infra-estruturas na próxima época das chuvas? Além disso, as autoridades têm de investigar as razões por trás das inundações provocadas por aquela chuva intensa e por que não foi emitido nenhum aviso de inundação e também por que não funcionaram o *box culvert* e a Estação Elevatória de Águas Pluviais do Norte do Porto Interior. As autoridades devem rectificar e fazer os ajustes necessários antes da próxima chuva intensa, para evitar a recorrência de inundações.