



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Acelerar inspeção geral das condições das árvores, com vista a erradicar o risco de queda Hong Wai Tong 3/9/2020

A recente passagem do tufão “Higos”, cuja força e intensidade apenas foram superadas pelo tufão “Hato”, provocou a queda de árvores, de tapumes e até de reboco das fachadas exteriores dos edifícios, e, de acordo com as previsões meteorológicas de médio prazo disponibilizadas pela Agência Meteorológica da China, mais tufões irão formar-se num futuro próximo, pelo que sugiro às autoridades competentes que procedam aos trabalhos de inspeção das árvores e dos objectos que possam constituir factores de perigo, de modo a eliminar o risco de queda.

Com a passagem do tufão, foi visível a queda de muitas árvores, nos diversos bairros comunitários, estando algumas delas já com o tronco devorado por praga. Por isso, sugiro que as autoridades competentes reforcem os trabalhos de inspeção regular e de manutenção das árvores, e ao mesmo tempo reforcem os trabalhos de promoção e educação da sociedade sobre estes temas, a fim de elevar a consciencialização dos cidadãos no que toca à preservação das árvores. Solicito ainda às autoridades competentes que elaborem trabalhos preparativos contra o próximo tufão, antes da chegada deste a Macau, traduzidos em inspeções aos parques e às zonas de lazer locais, assim como às vias públicas de grande circulação de pessoas, limpeza das ramificações soltas e remoção das árvores em risco de queda, assim prevenindo contra qualquer factor de perigo para a segurança dos residentes.

Macau situa-se na foz do Rio das Pérolas e encontra-se próxima do Mar do Sul da China, sendo um local bastante provável de passagem ou mesmo de destino de tufões, pelo que sofre frequentemente com as suas ameaças e consequências. Assim, sugiro que sejam plantadas árvores de espécies robustas e eficazes contra ventos fortes, nos espaços verdes divisórios das faixas de circulação rodoviária, e que também sejam plantados arbustos ou colocados canteiros de baixa altura, numa configuração que, para além de não obstruir a visibilidade dos utentes das rodovias, previna o risco de queda das árvores e plantas, durante a passagem dos tufões.

Simultaneamente, a porção de terreno onde são realizados os trabalhos de plantação de árvores deve ser avaliada, no que se refere à capacidade de estabilizar as plantas e proporcionar os meios necessários para o seu crescimento e enraizamento, garantindo a sua persistência contra ventos intensos e fortes.