



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

林家全

2022年3月1日

多處瀝青路面損毀成交通隱患

本澳早前持續落雨，分別於西灣大橋，離島等多處瀝青路面出現不同程度的損毀，部分路段更出現大量坑洞並迅速擴大。據駕駛者反映，下雨天路面濕滑，能見度較低，剎車距離較長，當遇到坑洞時，因未能及時反應，特別是電單車，容易跌胎。尤其是北安一帶，因多個工程進行的關係，路面情況複雜，加上重型車輛較多和大雨造成的多個坑洞，容易發生交通意外，期望相關工期能按時完成，並提高道路的安全系數。

據了解，澳門路面主要使用瀝青或混凝土作為主要物料。部分主幹道、行車天橋等多以瀝青路面為主。瀝青路面優點是施工快、保養易及行車較為舒適寧靜。而缺點是容易受天雨影響而出現損毀。因此，本人有以下兩點建議：

1) 本澳路面凹凸不平，每當暴雨天時路面情況更差。建議駕駛者在雨天駕駛時切勿跟車太貼，盡量保持安全行車距離，以保安全。

2) 建議按照部分道路的實際環境及在交通安排可行的情況下，可考慮將瀝青路面更新為鋼筋混凝土路面，或可參考內地使用水泥路面。從而減少重複開挖修復路面的次數，以提升和延長路面的使用壽命。

3) 建議當局持續關注和監測路面的損壞狀況並盡快跟進處理，確保駕駛者的出行安全。

附件 - 相片



