



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

北區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

高岸峰

2021年4月1日

加快內港至筷子基的治水工程 及早清理淤塞渠道

澳門近年經常受水浸之苦，對居民生活及經濟都帶來一定影響。為此，按照“澳門特別行政區防災減災十年規劃(2019-2028)”，為緩解整個內港片區水浸問題，由市政署開展「內港北雨水泵站箱涵渠建造工程」，預計可於今年雨季前竣工投入運作。但由工務局負責的內港南的治水工程卻未有明確的興建時間，而兩個工程需要互相配合，才能發揮效果。內港的水浸問題更會延伸到北區，對林茂塘、筷子基至青洲沿岸都受到影響。早前市政署指出會開展筷子基雨水泵房研究計劃，有望提升該區疏導和排雨水的能力，以及下雨時遇上潮漲經常水浸的問題。

為此，本人有以下建議：

一、內港治水工程是一環扣一環的，在內港北的治水工程即將完工之際，當局要加快推進內港南的治水工程，才能發揮完整效果，避免出現治水缺口。

二、筷子基至青洲沿岸防洪設施亦正在施工，預計七月就可以完成。當局應盡快開展筷子基雨水泵房工程，增加排水能力，減少北區水浸的情況。

三、雖然當局已開展不少治水工程，但亦難以完全避免水浸情況。因此關鍵是要確保渠道的暢通，即使遇到水浸情況都能盡快排清積水。建議當局於雨季來臨前作出排查，及早清理淤塞的渠道，加強對非法排污的執法及處理，避免今年的第一場大雨就引發水浸。