



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Prestar atenção aos riscos para a segurança dos contentores de compressão de lixo de Macau

Lam Cheok Kai

07/02/2024

No dia 24 de Janeiro de 2024, um contentor eléctrico de compressão de lixo situado na Rua de Cinco de Outubro incendiou-se por motivo desconhecido. Este incidente veio revelar os riscos para a segurança associados às instalações de recolha de lixo, que, sem as devidas medidas de prevenção, podem trazer consequências graves. Por isso, apresento as seguintes sugestões:

1. Instalar câmaras de videovigilância (olhos do céu) junto dos contentores eléctricos de compressão de lixo com condições para tal. Alguns residentes deitam objectos inflamáveis e explosivos nos contentores, como beatas, isqueiros e pilhas. A presença destes objectos no interior dos contentores pode provocar incêndios ou explosões, colocando em risco a segurança da própria pessoa e dos outros. A instalação de câmaras de videovigilância ajuda a monitorizar este tipo de comportamentos e permite advertir ou sancionar os infractores, sendo esta uma medida que pode reforçar a consciência, sobretudo a consciência jurídica, da população e contribui para reduzir actos de deitar lixo de forma irresponsável.
2. Reforçar a divulgação das informações de segurança sobre o acto de deitar lixo. É necessário sensibilizar a população, através de diferentes canais de divulgação, para que tenha noção da separação e do tratamento que os diferentes tipos de lixo necessitam. Por exemplo, os móveis de grande dimensão e os electrodomésticos em desuso não devem ser deitados nos contentores eléctricos de compressão de lixo. Além disso, a população deve ser também instruída sobre as acções a adoptar face a incêndio. Para isso, palestras e acções podem ser realizadas nas escolas e comunidades, em colaboração com organizações não governamentais, garantindo assim o reforço da consciência de segurança e o sentido de responsabilidade na população.
3. No passado, já aconteceu em Macau um incidente em que um sem-abrigo quase foi “engolido” por um contentor eléctrico de compressão de lixo. Tendo em conta que os contentores têm, no seu interior, uma forte pressão e uma mecânica perigosa, uma queda accidental ou uma entrada intencional de alguém pode provocar ferimentos graves ou mesmo a morte. Assim sendo, espero que as autoridades competentes possam atribuir uma maior importância a este tipo de situações e sugiro o envio, em



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

horários específicos, de inspectores, para fiscalizarem e dissuadirem actos semelhantes.