



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Preocupação com o pavimento da Rua da Surpresa no bairro da Horta da Mitra

Chu Oi Lei

1/9/2021

O Sistema de Escadas Rolantes da Rua da Surpresa, que liga a Rua Nova à Guia à área onde se encontra o Mercado da Horta da Mitra, já está a funcionar há alguns anos. Os cidadãos disseram que esta instalação é muito conveniente para os residentes do bairro da Horta da Mitra, já que os idosos podem aceder facilmente à Rua da Surpresa através das ditas escadas rolantes. No entanto, muitos cidadãos também perguntaram porque é que apenas se equipou a Rua da Surpresa com um sistema de escadas rolantes, e não as outras ruas circundantes também? E por que razão só há um sistema de escadas rolantes a subir até à Rua Nova à Guia e nenhum sistema de escadas rolantes para descer até a área onde fica o Mercado da Horta da Mitra? Além disso, as más condições dos passeios para peões da Rua da Surpresa ocasionam com frequência que os peões escorreguem e caiam ao caminhar sobre eles, quando descem para a área onde se situa o Mercado da Horta da Mitra.

Alguns cidadãos informaram que o material utilizado no pavimento dos passeios para peões da Rua da Surpresa tem um fraco poder antiderrapante. Durante os dias de chuva forte nos últimos meses, muitos pedestres escorregaram e caíram ao caminhar nesses passeios. Fui lá ver e constatei que, na superfície dos passeios há poças de água e nota-se o crescimento de musgo. Quando os cidadãos caminham nos passeios para descerem da Rua Nova à Guia ao Mercado da Horta da Mitra, têm de estar muito atentos aos seus passos.

Em relação ao acima dito, e considerando a aproximação da estação das chuvas, sugere-se o seguinte:

1. Considerar a pavimentação dos passeios para peões da Rua da Surpresa ao Mercado da Horta da Mitra com o mesmo tipo de ladrilhos antiderrapantes vermelhos utilizados na pavimentação da Estrada do Repouso, para os tornar menos escorregadios;
2. Verificar periodicamente as causas da acumulação de água e do crescimento de musgo na superfície dos passeios para peões da Rua da Surpresa para reduzir o risco potencial de quedas para os peões;
3. Se as condições o permitirem, instalar um sistema de escadas rolantes para descer da Rua Nova à Guia até à área onde se situa o Mercado da Horta da Mitra, na rua em redor da Rua da Surpresa.