



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sobre o risco de queda de janelas e desobstrução da rede de drenagem na época pluvial

Ao Ka Fai

1/6/2021

Ao longo dos últimos anos, os esforços envidados na promoção e optimização contínua de trabalhos de protecção civil em Macau tem apresentado resultados satisfatórios que estão à vista de todos. O período compreendido entre os meses de Maio e Junho de todos os anos é sinónimo da entrada da região na época dos tufões. De acordo com as previsões da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, o ano de 2021 assistirá a uma possível passagem de cinco a oito tempestades tropicais em Macau, pelo que é fundamental e necessário um planeamento antecipado dos trabalhos de prevenção e inspecção de potenciais factores de risco. No entanto, a queda de janelas é um problema que ocorre com alguma frequência na Taipa e cuja resolução, devido à inexistência dos respectivos mecanismos de regulamentação legal e normas de inspecção ao longo dos anos, depende apenas da iniciativa própria dos proprietários. Tendo em conta a chegada de mais uma época pluvial, a potencial ameaça que a queda de janelas pode gerar para a segurança da mobilidade dos residentes é seriamente preocupante.

Com a iminente conclusão das obras de construção da travessia pedonal ao longo da Avenida de Guimarães, na Taipa, muitas estradas foram repavimentadas e novamente abertas à circulação. Porém, de acordo com alguns residentes, existe o problema da acumulação de água em alguns pontos dessa avenida, o que tem prejudicado a passagem dos transeuntes. Além disso, segundo os mesmos, a presença notória de saibro junto de algumas coberturas de câmara de visita, fruto das obras realizadas nesses locais, é preocupante, no sentido de que a sua possível entrada na rede de drenagem pode prejudicar a capacidade normal de drenagem de água pluvial.

Face a este conjunto de circunstâncias, apresento as seguintes propostas:

1. Face à chegada da época dos tufões, além de reforçar as acções de promoção e de sensibilização junto dos residentes, os proprietários dos condomínios devem assegurar inspecções regulares aos caixilhos das janelas, a fim de prevenir acidentes. A longo prazo, a resolução do problema da queda de janelas deve basear-se na elaboração e promulgação de normas legais.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

2. Espera-se que as autoridades competentes atribuam a devida importância à situação da acumulação de água na Avenida de Guimarães, e procedam à sua resolução. Além disso, devem reforçar as acções de inspecção ao funcionamento da rede de drenagem nessa zona, antes da chegada da época pluvial, por forma a evitar obstruções provocadas por saibro.