



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

**Substituir o posto de recolha de resíduos localizado no exterior do Teatro Cheng Peng por um contentor compactador de lixo**  
**Tou Mio Leng**  
**3/2/2021**

O posto de recolha de resíduos localizado no exterior do Teatro Cheng Peng, na Travessa do Auto Novo, equipado com contentores de lixo, está em uso há décadas. A condição sanitária em redor do posto de recolha de resíduos tem sido péssima, com infestação de ratos e proliferação de mosquitos, exalando mau cheiro ao longo dos anos. Muitas pessoas descartam frequentemente ali lixos de grande dimensão, ao passo que o piso em redor dos contentores de lixo é muito escorregadio, afectando seriamente a vida diária dos moradores da zona. Os comerciantes e moradores neste bairro já comunicaram às autoridades o seu forte desejo de ver melhorias nas deficientes condições de higiene do bairro. Sugiro, assim, que sejam criadas condições para permitir a entrada e saída do camião de lixo no posto de recolha de resíduos e se substitua este por um contentor compactador de lixo, para melhorar a higiene comunitária do bairro, dando assim resposta aos apelo dos seus comerciantes e moradores.

Em comparação com os contentores de lixo tradicionais, o contentor compactador de lixo ocupa pouco espaço e tem maior capacidade de recolha de lixo, ficando o lixo e as suas águas residuais fechados em segurança no interior do contentor, reduzindo assim a possibilidade de exalar maus cheiros e causar infestação de ratos e proliferação de mosquitos. Estas vantagens contribuiriam certamente para melhorar a higiene comunitária. No entanto, na situação actual, o posto de recolha de resíduos em algumas ruas e vias estreitas de bairros antigos não pode ser substituído por um contentor compactador de lixo, pois não é possível fazer o caminhão-grua (que transporta o contentor compactador para o ir despejar) passar pelas ruas e vias estreitas. Por esta razão, o problema da falta de saneamento dos bairros antigos continua sem solução.

Assim, sugere-se que as autoridades considerem a introdução de contentor compactador de lixo de pequena dimensão, garantindo que o respectivo caminhão-grua possa entrar nas zonas de recolha de resíduos das ruas e vias mais estreitas, criando-se assim condições para substituir muitos outros postos de recolha de resíduos por contentores compactadores de lixo, o que permitiria reduzir o número de contentores de lixo ao longo das ruas e ajudaria a melhorar a higiene comunitária dos bairros antigos.