



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sobre as ameaças à segurança existentes nas calçadas da ilha de Coloane

Yeong Chan Iat

6/10/2020

Na manhã do dia 21 de Setembro, ocorreu um incidente na Calçada do Poço, em que se registou a queda de um residente, devido ao piso escorregadio, causado potencialmente pela precipitação. Este residente sofreu ligeiras concussões cerebrais, após a queda, e foi transportado posteriormente para o Centro Hospitalar Conde de São Januário. Felizmente, não se registaram quaisquer consequências mais graves.

De acordo com relatos de moradores locais e depois de investigações próprias, descobri que, além da Calçada do Poço, a Travessa da Taipa, a Travessa da Igreja e a Travessa do Meio apresentam todas um determinado declive, graças à sua localização geográfica, uma condição que, em circunstâncias normais, não gera grandes preocupações, no entanto, em épocas pluviais ou tempos mais húmidos da Primavera, o piso, devido à falta de capacidade antiderrapante do seu material ou à combinação de diferentes materiais, torna-se bastante escorregadio, provocando a queda e consequentes ferimentos de muitos moradores. Tendo em consideração o crescimento, nos últimos tempos, do volume de turistas que desconhecem a realidade de Coloane, esta situação constitui uma ameaça ainda mais perigosa para a segurança.

Segundo os registos históricos, quando o revestimento do pavimento nesta zona foi substituído, há alguns anos, os moradores queixaram-se sobre a condição escorregadia do piso às autoridades competentes, reclamações que despertaram a atenção das mesmas e que resultaram no simples acrescento de um corrimão, uma solução que, apesar de ser útil, continua a ser muito pouco, na minha opinião pessoal, para poder resolver o problema de forma definitiva. Nesse sentido, proponho ao Instituto para os Assuntos Municipais que seja feita uma nova substituição do revestimento do pavimento, nos quatro locais supramencionados, com materiais antiderrapantes, e que se conduzam inspeções sobre outras demais ruas, no mesmo sentido de realizar a substituição imediata, em caso de identificação de revestimentos inadequados, a fim de assegurar a segurança dos residentes, na sua deslocação diária.