



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

梁世權

2025年6月3日

加固山體和植被建設改善生態環境

澳門地區過去兩年在雨季期間出現落石和護土牆倒塌事件，如路環天后古廟附近石牆倒塌雖未造成人員傷亡，但暴露出地質災害防治的隱患。從環境保護角度，這些問題破壞了生態環境，離島地區不少樓盤在山下興建，如氹仔的葡京花園、名門世家等樓盤後面都是山體，為防止發生同類事故，為此本人提出以下建議：

1.加強監測與評估

建議政府部門在颱風季節到來前，對路環、九澳公路邊斜坡及大型屋苑後的山體護土牆進行全面檢測，聘請專業的地質工程師和環境專家進行評估。通過科學的監測手段，及時發現潛在的地質災害隱患，如排水管道的滲漏、護土牆的結構穩定性等，並制定相應的加固和修繕方案。

2.完善排水系統

針對山體斜坡的排水問題，應加強排水系統的建設和維護。確保排水管道暢通無阻，避免雨水長時間積聚在斜坡和泥土中。同時，可以考慮在斜坡上增設更多的排水孔和導流槽，以提高排水效率，減少雨水對山體的侵蝕。

3.加強植被保護與恢復

在地質災害隱患區域加強植被的保護和恢復工作，種植適合當地環境的植被，提高植被覆蓋率。這不僅可以有效減少山泥傾瀉的發生概率，還能改善生態環境，提升城市的生態品質。