



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

北區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

洪偉東

2021年6月3日

落實防災規劃 排查水浸黑點

本澳已進入風雨季節，雨水量明顯增多，近日一場暴雨，使本澳多處低窪地區出現嚴重水浸情況。低窪地區出現水浸或者是癥結，但近來發現北區有些地段也出現水浸問題，例如慕拉士大馬路一帶的路段，日前的一場暴雨，雨量最多時水深至小腿，居民需要涉水而行，情況相當狼狽，途經的車輛甚至發生“死火”，電單車也浸泡水中，種種情況阻塞道路的正常通行。

連場的暴雨，渠道未能及時的排水，再加上雨水經由渠道倒灌，令該路段的部份工廈出現嚴重水浸，因雨量太多，一般抽水機也無濟於事，商戶最終蒙受損失。此外，近觀音堂的一處山坡因大雨而出現沙泥滑落和斷樹情況。

這場暴雨給予我們一個警示，建議政府積極落實“防災減災十年規劃”，加快推進治水防洪工程，定期排查全澳渠道排污及排洪，重點加強排查水浸黑點，加強清理確保渠道暢通，減低水浸的出現。做好宣教工作，與學校、社團合作，提升居民的防災知識，強化社會的抗災能力。同時，要就暴雨天氣做好相關的預警機制，提升市民意識。

附件 - 相片



