



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Segurança das instalações de travessia de rua na Estrada do Dique Oeste deve ser revista

6/12/2022

Wong Lai I

Em meados do mês passado, ocorreu um acidente de trânsito na Rotunda do Dique Oeste na Taipa, resultando em dois peões feridos. A velocidade do tráfego na rua em questão é muito elevada e alguns residentes têm apresentado queixas sobre as instalações de passagem para peões na Estrada do Dique Oeste. Estes residentes afirmam que cada vez que atravessam a estrada, sentem medo, já que a velocidade dos carros é muito alta. Em vista disso, tenho as seguintes sugestões:

1. Sugere-se acrescentar lombas ou sistemas de detecção de velocidade perto das passadeiras, para lembrar os condutores de que existem passadeiras mais à frente e que, por isso, devem reduzir a sua velocidade;
2. É recomendável instalar semáforos activados por toque, para garantir a segurança dos peões na travessia da estrada;
3. Visto que a Fase 5 e a Fase 6 do Galaxy Hotel serão concluídas em breve e a Pista de Bicicletas “Flor de Lótus” nas proximidades ficará ligada à pista de bicicletas na Avenida do Oceano, prevê-se que haverá um aumento do fluxo de pessoas no futuro. Por conseguinte, tendo em conta o fluxo de pessoas e de veículos, bem como as condições de tráfego no local, sugere-se que as autoridades competentes considerem a possibilidade de construir passagens superiores para peões, por forma a aliviar o congestionamento de trânsito no futuro.