



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

中區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

施棟樑

2025 年 10 月 8 日

優化大三巴牌坊周邊路面安全與旅遊指引的建議

近日，有駕駛者反映大三巴牌坊周邊路面存在多處坑洞，路面不平等情況，不僅導致行車顛簸，還易造成路人絆倒，存在明顯安全隱患。同時，該區域旅遊指示標識不清晰，未能有效引導遊客分流，吸引開展周邊深度探索，削弱了遊客的旅遊體驗感。為此，提出以下優化建議：

1. 定期排查維護，保障通行安全

以“保留建築特色”為核心前提，檢視現有石頭行車路面的安全問題，建議定期對周邊一定範圍內的路面進行專項排查，重點修復坑洞、裂縫及高低不平等問題。可採用與歷史路面風格匹配的防滑材料，既解決安全隱患，又不破壞區域文化氛圍，確保駕駛者與行人出行安全。

2. 升級指示系統，引導深度遊覽

依託大三巴牌坊的核心旅遊地位，優化景點及周邊行人道路網絡，在多個主要路口增設電子指示牌，即時顯示周邊人流數、景點（如戀愛巷、大三巴哪吒廟）、特色美食店及打卡點位置。同時標注步行距離與預計耗時，幫助遊客規劃路線，有效分流主景區客流，提升周邊消費與遊覽熱度。

3. 強化服務配套，提升旅遊體驗

招募專業旅遊“指導員”，在主景區入口及周邊遊客聚集點設立遊客諮詢站，為遊客提供免費講解與行程建議；同時開通世遺景點免費穿梭巴士，串聯大三巴牌坊、媽閣廟等世遺景點，為遊客提供便捷交通選擇，助力打造深度世遺旅遊體驗。

附圖：見下頁



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

