

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

許結玲

2025 年 9 月 2 日

路環九澳部分巴士站設施不足及安全隱患的情況說明與改善建議

接獲市民反映，路環「鷺環海天酒店巴士站」及「竹灣豪園對面巴士站」缺乏基本候車設施，不僅無遮蓋遮陽擋雨，且候車空間狹窄，對乘客構成安全風險及不便。經實地巡視，除了上述位置，同時發現同類問題普遍存在於路環及九澳多個其他站點，包括：竹灣泳池、少年感化院、九澳高頂馬路、九澳燒烤公園、安順大廈、和諧圓形地及重型車輛駕考中心等巴士站。這些站點多數僅設站牌，缺乏上蓋、座位及明確安全候車區域，乘客須日曬雨淋，甚至因站點位置緊鄰行車道而面臨安全隱患。

建議：

1. 重新評估候車點安全性及選址

部分巴士站如鷺環海天酒店、竹灣豪園等現時位置直接設於馬路旁，乘客候車時須貼近行車道，尤其於彎道或車速較高路段風險更高(圖一至四)。建議相關部門檢視選址，優先將站點遷移至較寬闊或遠離行車流之安全區域，或加設防護欄、減速標線等安全措施，降低人車衝突風險。

2. 分階段增設簡易遮雨棚及候車空間

路環及九澳地區的客流量雖相對較低，但該區具備旅遊特色，同時承載居民的日常出行需求，其中部分站點（如安順大廈、勞工局培訓中心）的使用率較高。建議相關部門根據實際需求分階段進行改善：對於客流量較大的站點，應優先建設標準候車亭，提供遮蓋、座位及資訊顯示屏；而對於偏遠但仍有基本需求的站點（如竹灣泳池、九澳燒烤公園等），則可設置輕量化遮雨棚及簡易欄杆，以低成本方式提升候車環境，避免乘客日曬雨淋。此舉不僅能有效改善居民的候車體驗，還能進一步提升澳門的旅遊形象。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

附件-相片

(圖一)



(圖二)



(圖三)



(圖四)





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

(圖五)



(圖六)

