

485/CCSC/2021 個案轉介 – 市政署回覆

洪偉東副召集人：

就 閣下於 2021 年 6 月份所提出之個案，題為「落實防災規劃 排查水浸黑點」，現回覆如下：

本澳進入雨季前，本署已加強下水道監察及清疏工作。鑑於 6 月 1 日特大暴雨持續時間長，令排澇渠道未能即時完全排走收集的大量雨水，致低窪地區出現雨水積聚，水浸情況於雨勢減弱後得以緩解。

特區政府在 2019 年完成了《澳門特別行政區防災減災十年規劃（2019—2028 年）》，當中的各項計劃亦已由相關部門按序實施，例如內港北雨水泵站已於本年 5 月基本完成，正進行泵組運作程序調校工作，該處之水浸情況亦見有所減輕。待工務部門內港南規劃防洪排澇相關設施完成，將可進一步舒緩內港一帶之內澇及潮漲引致之水浸問題。

事實上，造成本澳水浸的因素很多，主要涉及低窪地區，如內港、新橋、台山及青洲區，加上潮漲會再減弱排澇管道排水出海的能力。針對不同原因，需要相應的短期及長期措施，實非可一蹴而就。然而，特區政府定會以民為本，迎難而上，致力解決水浸問題。

在此，對於 閣下的意見深表謝意，並歡迎 閣下對本署各項工作提出寶貴意見。

北區市民服務中心