



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Manutenção e garantia de serviço das escadas rolantes nas instalações públicas

Lo Chung Yee

10/10/2023

Recentemente, residentes nas imediações da Rua de Lagos, na Taipa, relataram que a escada rolante da passagem superior para peões situada naquela rua avariou subitamente, quando estava em pleno funcionamento. Felizmente, não houve feridos. De facto, segundo os relatos, esta escada rolante já se tinha avariado várias vezes nos últimos dias. Uma vez que a reparação demora algum tempo, os residentes têm de subir as escadas para chegar à passagem superior para peões, o que é inconveniente para os idosos, as grávidas e as crianças que pretendem atravessar a estrada.

Aliás, também aconteceu um acidente na escada rolante da passagem superior para peões na Alameda da Harmonia, em Seac Pai Van, Coloane, em que um idoso caiu e ficou ferido. Os residentes desta zona afirmaram que a situação está relacionada com a velocidade excessivamente alta da escada rolante. A fim de tomar medidas para garantir a segurança dos idosos, os serviços competentes são instados a efectuar uma inspecção exaustiva da segurança global das passagens superiores para peões, a rever o funcionamento de todas as escadas rolantes nas Ilhas e a acelerar a reparação das escadas defeituosas, com vista a reduzir o impacto negativo imposto ao público. Simultaneamente, a velocidade das escadas rolantes deve ser ajustada de forma adequada e devem ser colocados avisos de segurança, sob forma sonora ou visual. Convém também, através de diferentes canais, sensibilizar e educar os residentes para a importância de se manterem de pé e segurarem o corrimão, quando usam as escadas rolantes, bem como para a importância de não caminharem sobre mesmas, para evitar a ocorrência de acidentes.