



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

北區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

盧思敏

2025年8月7日

優化行人道防滑功能，提升出行安全系數

本澳正值颱風雨季節，接到不少居民反映部分行人道紅磚路面因長期潮濕而嚴重滋生青苔，構成安全隱患。

現時北區行人路廣泛鋪設的傳統紅磚，其材質存在一定的缺陷，有防滑性能和抗黴菌能力不足的情況，較難適應本澳濕熱多雨的氣候環境，一旦遇上雨季或潮濕天氣，青苔與黑色霉菌滋生形成濕滑面，而此類紅磚常見於民居活動頻繁區域如休憩區(台山花地瑪教會街休憩區側)、交通節點(M51-東北大馬路廣華巴士站側)、醫院、衛生站及學校周邊等(台中街大明閣及黑沙環建華大廈周邊)，而部分地磚因與樹木接合處不平而凸起，若兒童或長者經過極易滑倒摔傷，存在安全風險。

就上述情況提出以下建議:

1. 建議針對重點區域作出排查和評估，尤其在休憩區周邊、巴士站或公共設施周邊等全面檢測磚面防滑性能、青苔滋生及整體結構穩固情況；
2. 建議短期內可作出針對性整治，根據排查結果為重點區域作出緊急清理，徹底去除青苔污漬，恢復路面功能並擬定定期的清理方案；
3. 建議制定長遠改善措施，考慮逐步更換易滋生青苔的磚材，採用高性能防滑物料或引入防滑系數較高且抗霉菌的環保材料，以提高安全性。

附件 – 相片



M51-東北大馬路廣華巴士站側



M51-東北大馬路廣華巴士站側



台山花地瑪教會街休憩區側



台山花地瑪教會街休憩區側



台山中街大明閣周邊



台山中街大明閣周邊



黑沙環建華大廈周邊