



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sugere-se estabelecer medidas o mais rápido possível para melhorar a má qualidade das águas costeiras

Fu U On

1/7/2021

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) publicou o “Relatório do Estado do Ambiente de Macau 2020”, revelando que as águas de algumas zonas costeiras de Macau apresentam, constantemente, má qualidade, e que as águas do Porto Interior e do Fai Chi Kei, entre as outras zonas, foram as piores. As autoridades inspeccionaram a totalidade de 186 saídas de drenagem costeira em Macau e, entre elas, 47 efectuavam directamente descargas de águas residuais domésticas. A principal causa da má qualidade das águas costeiras deve-se aos canos de drenagem de águas residuais nas áreas costeiras estarem sempre em fluxo de descarga máximo.

Com a conclusão nos últimos anos de edifícios de elevado porte na Zona de Fai Chi Kei, e com um grande número de estabelecimentos de comidas e bebidas já em funcionamento, há um consumo massivo de água que aumenta inevitavelmente a geração de águas residuais. Na Baía Norte do Fai Chi Kei, devido a ligações incorrectas entre as redes de drenagem de águas residuais e de drenagem pluvial, aliadas ao facto de a capacidade de drenagem já ter atingido o nível máximo, as águas residuais são directamente descarregadas na baía, através das saídas de descarga de águas pluviais, afectando assim a qualidade da água. Além de se avistarem de vez em quando peixes mortos a boiar na Baía, o mau cheiro das suas águas é evidente.

Como as várias zonas de lazer ao redor da Baía Norte do Fai Chi Kei são espaços de lazer importantes para os residentes dessa Zona, o Governo deve monitorar o nível de poluição das águas da Baía Norte do Fai Chi Kei e combater, em tempo útil, a poluição. Agora que o Governo identificou a principal causa da má qualidade das águas costeiras, deve estabelecer medidas o mais rápido possível para melhorar a má qualidade das águas costeiras. A esse respeito, tenho as seguintes sugestões:

1. Separar a “rede de drenagem para águas residuais da rede para águas pluviais” por meio de obras de reordenamento de drenagem de águas, para proteger a qualidade das águas costeiras da Zona de Fai Chi Kei e reduzir o incómodo causado aos residentes



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

da Zona de Fai Chi Kei pelo mau cheiro dessas águas costeiras;

2. A quantidade de águas residuais produzidas em Macau aumentou significativamente e as estações de tratamento de águas residuais (ETAR) já estão sobrecarregadas. As autoridades têm de acelerar o andamento da construção de uma nova ETAR na Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a fim de aumentar notavelmente a capacidade de tratamento de águas residuais de Macau e melhorar a qualidade da água em Macau.