



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Melhoria das instalações de tráfego em Coloane

Wong Lai I

5/5/2020

Alguns moradores informaram que os passeios para peões ao longo da Estrada do Istmo não estão equipados com gradeamentos. Segundo pude observar, a velocidade dos veículos na Estrada do Istmo é particularmente veloz e os passeios para peões são bastante estreitos. Portanto, os peões ao passar do local precisam de ter muito cuidado para não ocorrer acidentes. Espero que as autoridades considerem instalar, o mais rapidamente possível, gradeamentos em passeios para peões ao longo da Estrada do Istmo para maior segurança pedonal.

Embora existam lugares de estacionamento para carros e motocicletas no parque de estacionamento próximo do arco da Estátua da Deusa A-Má, em Coloane, alguns moradores insistem em estacionar os seus carros em cima dos passeios. Espera-se que as autoridades possam criar parquímetros de estacionamento para controlar efectivamente o estacionamento ilegal em cima dos passeios.

Moradores em redor da Estrada do Campo, em Coloane, informaram que embora a Estrada esteja equipada com passadeiras para peões e lombas de controlo de velocidade, os motoristas ainda continuam a ignorar a segurança rodoviária. Pelo que os acidentes de trânsito no local são frequentes e os estrondos produzidos por grandes caminhões basculantes que passam pelas lombas de controlo de velocidade sem abrandar são muito perturbadores para os moradores das redondezas. Espero que as autoridades possam instalar ali semáforos para melhorar a segurança rodoviária.