



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Atenção prestada à infiltração de água na parede externa do Centro de Saúde dos Jardins do Oceano da Taipa**

**Ao Ka Fai**

**4/1/2022**

Segundo os relatos de residentes, apareceram gotas de água no edifício do Centro de Saúde dos Jardins do Oceano da Taipa, mais concretamente, na escadaria entre o Centro de Saúde e a entrada principal dum creche. Observa-se que a água infiltra o tecto da parede externa do edifício e esta situação tem persistido há muito tempo. Por isso, já se formou calcário nas escadas e calçadas, que também ficaram escurecidas. No entanto, dado que o local faz parte da via principal para os pais levarem os filhos à escola, para os residentes ir ao Centro de Saúde para fazer consulta, bem como para os idosos fazerem ali exames regulares, o fluxo de pessoas que acedem ao local é naturalmente muito elevado. Assim sendo, trata-se de uma situação problemática em que os residentes poderão escorregar e cair se não tiverem cuidado.

Na realidade, para além da infiltração de água no local, que merece a devida atenção, verificou-se também rachaduras no betão armado da parede externa do edifício, deixando exposta a estrutura interior. Caso tal processo de rachamento do betão armado continue, é possível que os peões sejam atingidos a qualquer momento. Além disso, o pavimento da rampa de acesso sem barreiras do Centro de Saúde, no lado próximo da colina, encontra-se rachado e solto, não sendo apropriado para a utilização pelos residentes.

Tendo em conta o exposto acima, tenho as seguintes sugestões:

1. Deve-se tratar com urgência o ponto de infiltração de água para evitar que alguém escorregue e se magoe. Por seu turno, a entidade responsável deve tomar a iniciativa de enviar funcionários para verificar o local de infiltração e limpar o calcário na escadaria. Antes que o local em questão seja completamente reparado, será melhor colocar uma placa de sinalização para efeitos de aviso ou cercar o local para reduzir a ocorrência de acidentes;
2. Deve-se acompanhar e mandar funcionários para verificar se existe qualquer risco de quebra do betão armado das paredes externas do edifício em questão, mantendo a



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

segurança.