



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

歐嘉輝

2021年1月5日


冀加強交通設施保養及維護

收到居民反映，位於氹仔高勵雅馬路，近友誼橋橋口位置，用作分隔車道的鐵柱及鐵鏈已破損多時，暫只簡陋的設置了雪糕筒，未能起到防撞的功效。由於該位置不時發生交通意外，且鐵柱在夜間未能較好地起到警示和導向作用，望加設防撞欄並劃上黃黑色的導向標，相信能提升上述路段的行車安全。此外，該位置旁有大型戶外廣告橫幅已半邊破損，擔憂掉落時橫幅吹向車道，將十分危險，促部門關注及盡快處理。

另外，九澳隧道工程正進行得如火如荼，由於灰塵原因，使得該區周邊車道的彈力棒及欄杆已佈滿了灰塵，更有不少位置出現損壞和缺失的情況，未能起到警示及分隔作用。也發現行人道與斑馬線之間未有無障礙斜坡設計，不利輪椅、長輩及嬰兒車等人士。

綜合上述情況，本人有以下建議：

1. 氹仔高勵雅馬路(近友誼大橋橋口)的車道分隔，望能盡快維修，並引入防撞欄及劃上黃黑色的導向標，以取代原來的鐵柱和鐵鏈。
2. 檢視和優化九澳隧道工程周邊車道及行人過路設施，以及做好彈力棒的維護和清潔保養，讓駕駛者有安全的行車環境。



近友誼大橋橋口位置鐵柱被撞毀

2020 年 7 月 4 日攝



望設防撞欄並劃上黃黑色的導向標

2020 年 12 月 31 日攝



友誼大橋橋口旁戶外廣告橫幅已半邊破損

2020 年 12 月 31 日攝



九澳隧道工程周邊道路雪糕筒已佈滿了灰塵

2020 年 11 月 23 日攝



彈力棒出現損壞和缺失

2020 年 12 月 31 日攝



行人道與斑馬線之間未有無障礙斜坡設計

2020 年 12 月 31 日攝