



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Implementação dos planos de prevenção de desastres e inspeção dos locais de inundação mais críticos**

**Hong Wai Tong**

**3/6/2021**

Com a entrada de Macau na época de chuvas e tufões, o volume de precipitação na região aumentou consideravelmente. Recentemente, a queda de chuva intensa fez com que várias zonas baixas da Península de Macau ficassem gravemente inundadas. Sendo uma dor de cabeça crónica em zonas baixas, o problema das inundações começou igualmente a surgir em alguns locais da Zona Norte, como é o caso da Avenida de Venceslau de Moraes, onde, após as recentes chuvas torrenciais, alguns dos troços ficaram inundados, com o nível de água a atingir a altura da barriga da perna. Esta situação gerou cenários bastante embaraçosos e desagradáveis, em que os moradores da zona tiveram de andar na água e os veículos que passaram por ali surgiram em ralenti, com os motociclos “banhados” na água pluvial acumulada, tudo isto constringendo o trânsito rodoviário da zona.

As chuvas intensas consecutivas, a incapacidade de drenagem eficaz da água pluvial e o refluxo de água drenada pela canalização contribuíram para a grave inundação de alguns edifícios industriais situados na avenida referida. Além disso, devido ao volume excessivo de precipitação, nem sequer os dispositivos de bombagem foram capazes de resolver o problema, o que obrigou os comerciantes desses edifícios a terem de suportar todos os prejuízos resultantes. Ao mesmo tempo, a zona de Kun Iam Tong também assistiu a situações de deslizamento de terra da encosta e queda de árvores, devido às chuvas intensas.

De facto, esta chuva intensa fez soar alarmes cruciais e, por isso, proponho que o Governo promova activamente a implementação do “Plano Decenal de Prevenção e Redução de Desastres em Macau (2019-2028)”, através da materialização acelerada dos trabalhos de prevenção e intervenção de inundações e acções de inspeção regular à capacidade dos esgotos de drenagem residual e pluvial em Macau, incidindo o foco sobretudo nos locais mais críticos nesse sentido, por forma a assegurar o funcionamento



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

normal da rede de drenagem, com limpezas reforçadas, e diminuir a ocorrência de inundações. Além disso, trabalhos de sensibilização devem ser igualmente desenvolvidos, para, em cooperação com escolas e associações, consolidar o conhecimento da população sobre o combate contra desastres e fortalecer a capacidade de resposta colectiva perante desastres. Por fim, face à chegada das chuvas intensas, as autoridades competentes devem aproveitar devidamente os mecanismos de alerta provisórios, a fim de reforçar a noção da população sobre este tipo de situações.