



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sugestões sobre o reordenamento do trânsito na entrada e na saída do auto-silo do Posto Fronteiriço Qingmao

Fu U On

12/10/2023

Recentemente, recebi reclamações dos moradores do Edifício Cheng Chong, alegando que, nos feriados, há sempre uma longa fila na entrada e na saída do auto-silo do Posto Fronteiriço Qingmao. Acontece, por isso, que alguns condutores buzinaam durante muito tempo, produzindo muito barulho e causando grandes incómodos aos moradores do edifício. De acordo com as observações no local e as informações fornecidas pelos moradores do edifício, a causa do problema reside na distância extremamente curta entre a entrada do auto-silo e a passagem para a zona de tomada-largada de passageiros. Quando todos os lugares do auto-silo estão ocupados, os veículos que aguardam na entrada bloqueiam a passagem para a zona de tomada-largada de passageiros, impedindo a entrada dos veículos, o que resulta na ocorrência de ruído produzido pelas buzinas dos carros. Embora a polícia chegue rapidamente ao local e lide com a situação, sempre que os moradores chamam, esse método é apenas uma solução temporária que desperdiça recursos policiais.

Em relação a isso, gostaria de apresentar as seguintes sugestões:

1. Na entrada da passagem para a zona de tomada-largada de passageiros, pode-se delimitar uma zona de proibição de estacionamento de cor amarela, para garantir que os veículos de tomada-largada de passageiros não sejam bloqueados pelos veículos que aguardam na fila.
2. Ao lado das placas de sinalização na entrada, pode-se instalar dispositivos de detecção de estacionamento ilegal, a fim de otimizar a capacidade de execução da lei e a capacidade de obtenção de provas contra veículos em infracção.