



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

徐承康

2022年2月8日

關注小潭山居民出入安全

不少居民向本人反映，在葡京花園富景台下，位於七潭公路一幅斜坡(斜坡編號 T-054)最近不時有水滲出及弄濕行人道，除對出入造成不便，更擔心山泥傾瀉。根據由土地工務運輸局、市政署及土木工程實驗室所組成的跨部門小組“斜坡安全工作小組”在2020年11月的斜坡觀測表指出，該斜坡風險度評定為低。雖然並沒有即時危險，但因氣候變化加劇帶來的極端天氣及斜坡老化的影響，居民擔心會否因日久失修而令斜坡風險增加，影響人身及財產安全。

此外居民持續反映在永誠街搭乘升降機至盧廉若馬路沒有過路設施前往葡京花園，本人去年11月在議程前發言已提出，而交通事務局早前回覆時表示“現階段未具條件增設，並配合周邊地段及行人環境發展進程，適時檢視增設行人過路設施”。居民明白現時情況但仍希望當局能為居民出入安全而儘快增設合適橫越馬路設施。

為此本人建議：

1. 優化 T-054 滲水至行人道情況。增設引水溝渠，避免行人道長期積水，減少出入時滑倒機會。在極端天氣影響下原先斜坡土壤情況可能已有改變，當局宜在適時對全澳斜坡重新進行技術排查，將山泥傾瀉風險在受控範圍。
2. 在盧廉若馬路升降機出口前面一段馬路增設斜行過路設施或行人天橋。因上下山的車輛在該路段經過減速帶後速度一般，視野也比較開揚，方便司機及行人橫越馬路。此外長遠亦需規劃盧廉若馬路及七潭公路的步行系統，優化小潭山居民步行出入安全及便捷。

附件 - 相片

圖一 葡京花園富景台下不時有水滲出及弄濕行人道



圖二 居民擔心會否因日久失修而令斜坡風險增加，影響人身安全



圖三 盧廉若馬路升降機出口前面一段馬路具條件設斜行過路設施或行人天橋

