



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

北區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

高岸峰

2020年8月6日

確保渠網暢通，加強有關執法

澳門正值風雨季節，大雨、天文潮和風暴潮等都有機會引發水浸。多年來本澳都受水浸之苦，因此每逢氣象局發出水浸預警都令居民非常擔心，特別身處低窪地區的商戶和居民更是如臨大敵，紛紛撤離車輛、架設水閘及把貨物放高。由於澳門不少地方地勢較低，加上舊區渠道設計不足以應付現代排水的要求，即使建設再多的泵房、蓄水池和排水設施，都難以完全避免水浸情況。因此關鍵是要確保渠道的暢通，即使遇到水浸情況都能盡快排清積水。

可惜本澳的渠網經常淤塞，長期未能有效處理。而現時澳門渠網淤塞主要原因有三個方面。第一、商舖和食肆未有定期清理隔油井或非法排污。第二、住宅和工廈清水渠及污水渠非法接駁，引起淤塞。第三、地盤建設時水泥、淤泥和雜物未有及時清理。近年政府已積極加強對食肆的巡查及清理淤塞的公共渠道，亦引入科技手段協助，但對住宅、工廈和地盤的監督卻跟不上。建議通過更多科技手段協助執法，在主要渠道加設 CCTV 和感應器，實時了解渠網狀況，作出針對性的處理和執法，減少人力資源的負擔，及早排查非法接駁排水管，釐清責任關係，加強有關執法。亦要通過宣傳教育，建立良好公民意識，共同解決澳門渠道淤塞問題，以減少水浸帶來的影響。