



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Optimização contínua das instalações da zona

Ng Chio Wai

3/11/2020

Nos últimos tempos, foram recebidos vários relatos dos residentes de Seac Pai Van sobre a existência de grandes lacunas nas tampas de esgoto e o pavimento, com parte das tampas a serem colocadas de forma desnivelada, ao longo dos passeios situados em frente ao estacionamento público da Alameda da Harmonia e ao Centro de Serviços da Cáritas de Macau. ao fazerem as suas caminhadas matinais, idosos passam pelas referidas zonas e sofrem risco de queda. De acordo com as observações no local, sobre as condições do passeio junto ao estacionamento público da Alameda da Harmonia, as aberturas nas tampas de esgoto são de cerca de 5 a 6 centímetros, o que, de facto, constitui um certo perigo para os idosos ou indivíduos que se desloquem com o auxílio de muletas. E, no passeio em frente ao outro Centro de Serviços da Cáritas de Macau, também existem situações semelhantes, em que a circulação de idosos é maior, em comparação com a do passeio anterior, pelo que o perigo criado é ainda maior. Por isso, sugiro que as entidades relevantes ou companhias responsáveis pelas respectivas obras realizem, de modo abrangente, as inspecções sobre a possível existência de problemas de segurança colocados pelas tampas de esgoto para a comunidade, procedendo ao seu tratamento o mais cedo possível.

Além disso, há uma secção de degraus indistintos na porta principal da Escola Oficial de Seac Pai Van, com a intenção original de facilitar a utilização por indivíduos em cadeira de rodas ou com carrinhos, mas que, devido à manifesta falta de indicações evidentes junto dos degraus, provoca que os transeuntes em geral e os pais, ao passarem pela área referida, dêem passos inseguros. Por isso, proponho que sejam colocados indicadores em cores ou que o pavimento seja alterado.

Por último, o estacionamento público da Alameda da Harmonia que se encontra próximo à encosta da colina, tem sido, nos últimos anos, objecto de atenção e planeamento das autoridades competentes as quais procedem à recoordenação das zonas circundantes e à criação de passeios pedonais e espaços verdes, disponibilizando os locais para os moradores. Face à existência de uma ampla área no local, os moradores esperam que esta seja ligada à a ciclovia existente, formando, futuramente, em coordenação com a rede de vias circundantes, uma ciclovia única, permitindo que as zonas fiquem mais características e que a ciclovia seja otimizada em termos de funcionalidades .