



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Atenção à segurança durante a deslocação pelas ruas**

**6/12/2022**

**Choi Seng Hon**

As diversas obras de construção nas Ilhas têm afectado o funcionamento normal do tráfego rodoviário, com riscos potenciais de segurança para quem se desloca pelas ruas. Espera-se que as autoridades façam melhorias oportunas para proporcionar um ambiente de deslocação mais seguro e conveniente.

Segundo os dados das autoridades, até Outubro registaram-se 9.287 acidentes de trânsito, nos quais cinco pessoas morreram e 3.291 pessoas ficaram feridas, representando um aumento de 66,7% em relação ao mesmo período do ano passado, em que faleceram três pessoas. O cerne da questão dos recentes grandes acidentes de trânsito nas Ilhas é a atitude dos utentes rodoviários, como se verificou no caso de um casal idoso que morreu no mês passado devido à colisão com um carro, enquanto atravessavam a passagem para peões na Avenida Marginal Flor de Lótus, ou de outro caso de suspeita de atropelamento de peões numa passadeira perto do Centro Desportivo Olímpico.

Posto isto, sugiro:

1. Sugere-se que sejam instaladas placas de sinalização de advertência em pontos adequados em frente aos locais das obras rodoviárias. Actualmente, conforme exigido pelas autoridades, estão instalados dispositivos de aviso de sinalização de rua nas obras perto da Avenida Marginal Flor de Lótus, contudo, devido ao desvio da curva, o avistamento das placas de sinalização e subsequente redução de velocidade pelos condutores acontece demasiado tarde. É, portanto, necessário instalar sinalização adicional numa posição mais à frente, por forma a alertar efectivamente os condutores que não têm conhecimento das actuais condições do tráfego rodoviário daquela zona.

2. Sugere-se mudar a posição das iluminações de rua ao longo da Rua de Fernão Mendes Pinto e da Rua Direita Carlos Eugénio. Após os lugares de estacionamento terem sido alterados, a posição actual das luzes de rua continua a comprometer a segurança de condução de veículos de grande dimensão. Como a via



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

é estreita, não só a segurança do tráfego de veículos fica afectada, como a situação também causa stress psicológico aos peões em redor. A situação em questão será largamente melhorada se as luzes de rua simplesmente forem mudadas para uma posição mais adequada.

3. Convém disponibilizar avisos electrónicos precisos aos condutores. De modo a otimizar a mobilidade inteligente, quando se conduz ao longo de um trecho com pontos cegos, deveriam ser instalados dispositivos de alerta em frente destes, proporcionando alertas de voz e de texto através da aplicação “Macao Smart Go”, com base nos recursos a longo prazo de megadados.