



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sobre a questão da sinalização luminosa amarela na passadeira

Lio Kun Chi

1/6/2021

A passadeira situada em frente ao antigo Hotel Palácio Imperial Beijing, junto da Rotunda Dr. Carlos A. Corrêa Paes D'Assumpção, apresenta, neste momento, uma nítida falta de iluminação, durante o período nocturno. O troço rodoviário em questão, que era iluminado de forma limitada pelos estabelecimentos de penhor que se encontravam em funcionamento nas proximidades da rotunda antes do surto da pandemia, ficou sem iluminação, desde o início do surto, com os estabelecimentos encerrados, pelo que, actualmente, se encontra “às escuras” no período nocturno, uma realidade que coloca em causa a segurança dos condutores e transeuntes. Nesse sentido, espero que seja instalado um sistema de iluminação nessa passadeira.

Dito isto, proponho o seguinte:

1. Instalação de sinalização luminosa amarela em algumas das passadeiras da Taipa, por forma a alertar, com sinalização luminosa amarela intermitente, os condutores, para prestarem atenção redobrada nesses locais, onde há circulação de peões.
2. Colocação de bandas redutoras de velocidade nesses locais, para reduzir a velocidade a que os veículos circulam e prevenir situações de desordem entre veículos e peões, assegurando a segurança destes últimos na travessia da estrada.