



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Queda de lâmpadas na paragem de autocarro do Edifício do Lago preocupa residentes**

**Fong Chi Kin**

**4/4/2023**

Os serviços de autocarro no Edifício do Lago são relativamente convenientes. A paragem de transbordo de autocarro no rés-do-chão do edifício é uma grande paragem de autocarros em Macau, passando por ela 15 carreiras e havendo numerosos residentes à espera de autocarros todos os dias. Recentemente, uma organização divulgou um inquérito sobre o Edifício do Lago, apontando que apenas 33% dos inquiridos estão satisfeitos com a manutenção do edifício. Em particular, o mais preocupante é a manutenção do sistema de iluminação na paragem de autocarro.

Desde Novembro do ano passado, suspeita-se que o envelhecimento das instalações levou ao afrouxamento do sistema de iluminação. Mesmo que este tipo de luminárias estivesse equipado com cordas de segurança, para que os candeeiros não caíssem do tecto, as lâmpadas continuam a cair na faixa de circulação de veículos. Em Janeiro e Fevereiro deste ano, também ocorreram incidentes de queda de lâmpadas, que felizmente não causaram ferimentos aos residentes. Em Março deste ano, houve mais relatos apresentados pelos residentes sobre a queda de lâmpadas na paragem de autocarros, o que preocupa os residentes que esperam pelos autocarros. Estes incidentes de queda de lâmpadas merecem a atenção e a preocupação da comunidade e dos departamentos competentes. O Edifício do Lago é habitado há mais de 10 anos e o sistema de iluminação do rés-do-chão é composto maioritariamente por luminárias suspensas do mesmo tipo. A época de tufões está a aproximar-se, pelo que é urgente realizar a devida manutenção e reparação.

Para este fim, sugiro:

1. A curto prazo, os departamentos competentes e relevantes devem intensificar as inspecções regulares ao sistema de iluminação, para identificar e substituir, o mais cedo possível, parafusos e luminárias em risco, de modo a garantir a segurança dos residentes e da circulação dos autocarros.

É necessário resolver o problema desde a raiz. Deve-se substituir gradualmente este tipo de luminárias suspensas por sistemas de iluminação com menor área exposta ao vento ou com vários pontos de fixação, tais como faixas de luz e candeeiros de tecto, tomando como referência o sistema de iluminação da paragem de autocarro



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Bairro da Ilha Verde / Terminal, com vista a reduzir os riscos para a segurança e evitar a ocorrência de incidentes infelizes.