



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Reforçar a gestão do pavimento em torno da Estação do *Jockey Clube* de Macau

Lam Ka Chun

4/8/2020

Há quase um ano que a Linha da Taipa do Sistema de Metro Ligeiro de Macau entrou oficialmente em serviço, mais precisamente em Dezembro do ano passado. O seu funcionamento e as suas instalações, depois de terem sido melhorados constantemente, entraram no caminho certo gradualmente, até certo nível, tornando as deslocações dos residentes da Taipa mais convenientes e a sua variedade de serviços ganhou lentamente o reconhecimento do público.

Recentemente, têm sido recebidas queixas dos residentes sobre a instalação de um grande número de barreiras de enchimento de água no nível superior da Estação do *Jockey Clube* e nas vias públicas em redor dessa Estação por um longo período, o que cria obstáculos à circulação de veículos e afecta a aparência do local. Esperamos que as autoridades possam tratar oportunamente dessa questão

A paragem de autocarros na Estrada Governador Albano de Oliveira fica por abaixo da Estação do *Jockey Clube*. Muitos residentes das redondezas e passageiros que entram e saem da paragem de autocarros têm de passar pelas barreiras de enchimento de água na estrada para poderem apanhar o elevador ou subir as escadas para chegar ao nível superior da Estação. As barreiras de enchimento de água ocupam muito espaço, estreitando as estradas e dificultando o trânsito, em particular, nos horários de pico, quando há mais pessoas a andar na estação e no pavimento, o que o torna mais lotado. E para as pessoas com deficiência é muito mais difícil passar pela estrada estreita. Como Macau está num período de clima quente e chuvoso, as barreiras de enchimento de água, permanentemente cheias de água, são propensas a criar microorganismos que podem espalhar-se pelo ar, o que pode afectar o bem-estar dos peões com o passar do tempo. Portanto, sugiro:

1. Que as autoridades entendam a situação no local, fiscalizem e estudem a razão da



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

colocação prolongada de barreiras de enchimento de água no local. Caso não sejam necessárias, será possível removê-las, para alargar a estrada e facilitar a circulação de peões;

2. Se as barreiras de enchimento de água ainda têm uso prático, espero que as autoridades expliquem ao público o seu propósito, para eliminar dúvidas. Além disso, proponho que se intensifique a limpeza das barreiras de enchimento de água e do espaço entre elas e o pavimento, e que seja substituída regularmente a água, para a eliminação dos mosquitos que se reproduzem nas águas contaminadas no seu interior;
3. Que as autoridades abram as passagens, entradas e saídas em redor da Estação do *Jockey Clube* o mais cedo possível, para maior comodidade dos cidadãos que pretendam apanhar autocarro na paragem de autocarros da Estrada Governador Albano de Oliveira.