



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

歐嘉輝

2021年4月13日

風雨季來臨前做好區內危機排查

湖畔大廈周邊存在不少的木屋和鐵皮屋。過往經歷「天鴿、山竹」等大型颱風吹襲後，不少鐵皮被吹起，猶如刀片橫飛，十分駭人。隨著雨季到來，鐵皮屋的保養及是否牢固再次引起居民擔憂。希望相關部門重視和及早研究解決方法，避免颱風來臨時，「鐵皮亂飛」的情況再發生。

根據氣象局發佈的預測資料，本澳已踏入4-9月雨季，今年熱帶氣旋數量為5-8個，亦至少出現1個屬強颱風的8號風球或以上。多年來政府一直努力加強民防應對和宣傳教育等工作，務求在面對災害或災難時，把傷亡和影響降至最低。但區內居民表示，過往颱風過後，不難發現破損或被吹走了上蓋的鐵皮屋，而鐵皮屋的維修往往十分隨意及沒有規劃，若強風把鐵皮吹出車道或擊中途人，後果更是不堪設想。因此這些建築物有否經過專業人士檢測，抗風能力如何，均是居民所憂慮的。

另外，區內不少鐵皮屋因涉及地權問題或種種原因而未鋪設下水管道，出現污水橫流或直接把污水排放在雨水渠道的情況，長遠影響社區發展和環境衛生。

綜合上述情況，本人有以下建議：

1. 望部門加強巡視區內建築物情況，若發現懷疑危險個案，呼籲相關業權人盡快處理。
2. 加強宣教及巡查非法排污的問題。
3. 長遠來看，應及早研究和理順區內土地發展，杜絕不規範現象。



氣象局發佈預測資料

6月上旬或之前將有影響本澳首個熱帶氣旋



去年熱帶氣旋「海高斯」過後，鐵皮散落路邊

(2020年8月20日攝)



去年熱帶氣旋「海高斯」，將鐵皮屋被吹毀(2020年8月20日攝)



直接把污水排放在雨水渠道