



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

北區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

戴燕芳

2020年6月4日

解決舊式樓宇電線老化引起的火警源頭和優化街道環境免水浸

近年，經過市政署的持續努力下，全澳市容改善變化大，我們有目共睹，值得嘉許；不過，城市在不斷變化，仍有些問題有待完善。近年澳門火警中有很多原因都是舊式樓宇電線老化引起。據現有資料示，黑沙環和祐漢的牡丹樓、順利樓、康泰樓等七棟樓群共 46 座大廈都是上世紀 70 年代建成，至今，已成高齡樓群。而居住在這單位居民都是區內老人和基層市民或租戶，缺乏安全意識和資金為大廈或居住單位進行維修，容易引發漏電和火警，近月更經常出現停電情況。

每年 5 月一到，又是踏入澳門的下雨季節，希望市政部門要多加注意區內街道垃圾的清理問題，因近日的連場暴雨，令到望廈和龍園一帶發生輕微的水浸，如果我們不重視小節，很容易出現大問題。

本人的建議如下：

1. 建議政府針對舊樓設施設備老化的問題，成立專門的維修資助基金，專門資助符合條件的居民改善家居電線老化問題，從源頭解決火警帶來的財物損失；
2. 建議市政部門在雨季期間加派人手清理街上的垃圾，另外，還要加強對違法的市民和商戶進行執法和教育。

高齡樓群的電線外露





街道垃圾在大雨期間易堵塞渠道引發水浸

